

## La fuente de la plaza Pío XII vuelve a funcionar tras la reparación de las filtraciones de agua

*Tras comprobar el resultado de las intervenciones realizadas, la fuente vuelve a estar operativa y funcionando con normalidad*

La instalación permanecía parada desde hace varios meses debido a la detección de diversas filtraciones de agua en el vaso de la fuente. Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y evitar pérdidas innecesarias de agua, se decidió realizar un parón técnico mientras se analizaba el origen del problema y se definía la solución más adecuada.

Durante las últimas semanas, el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos ha llevado a cabo trabajos de impermeabilización del vaso de la fuente, una actuación que ha permitido corregir las filtraciones detectadas y recuperar las condiciones necesarias para su puesta en marcha.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García Villanueva, ha señalado que “además de su función ornamental, esta fuente forma parte de la imagen urbana de Donostia y de uno de los principales accesos a la ciudad. Era importante solucionar definitivamente las pérdidas de agua para poder recuperarla con todas las garantías”.

La fuente de la plaza Pío XII fue inaugurada en 1966 y constituye una de las señas de identidad del barrio de Amara. Diseñada por el ingeniero y creador de fuentes monumentales Carlos Buigas, fue un regalo de la colonia catalana a la ciudad de San Sebastián como símbolo de la hermandad entre ambos pueblos. Desde entonces, se ha convertido en uno de los elementos más característicos de esta plaza, un importante nudo de conexión urbana de la ciudad.

El Ayuntamiento continuará realizando las labores de mantenimiento necesarias para conservar en buen estado este tipo de elementos urbanos que forman parte del patrimonio y la imagen de la ciudad.