

Donostia a 20 de Octubre de 2017

A LA SECRETARIA GENERAL

MOCIÓN DE CONTROL RELATIVA AL CONTROL DE ZONAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS EN ALTZA

Loïc Alejandro, concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, y Ricardo Burutarán, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento Orgánico del Pleno, presentan la siguiente MOCIÓN DE CONTROL, consecuencia de las interpelaciones en la COMISIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO de este mes en relación con la eventual presencia de amianto en las zonas tapadas alrededor del polideportivo de Altza.

JUSTIFICACIÓN

En la última sesión de la Comisión No Permanente sobre el polidepotivo de Altza y la presencia de suelos contaminados por amianto, se presentó a los grupos lo que se había realizado y lo que se plantea realizar. Entre otras cuestiones, se ha realizado y se sigue realizando una campaña de muestras con el fin de obtener una línea continua de resultados negativos para así delimitar la zona de suelo contaminado por amianto.

Sin embargo, se nos ha explicado que las muestras adicionales se harán exclusivamente en la parcela objeto del proyecto, y que no se plantea hacer muestras en zonas asfaltadas o cubiertas por el tejido urbano cercanas al polideportivo, hacia el norte, como por ejemplo en el camino De Darieta, el paseo de Casares, el grupo de casas Arriberri o las inmediaciones del resto de edificios de la zona (casa de cultura Tomasene/Casares, ...).

En caso de que el suelo, en las zonas tapadas y urbanizadas, contenga amianto, como este está cubierto por asfalto, hormigón u otros materiales que hacen barrera, no hay ningún riesgo para la población. Pero si algún día, para reparar una tubería, instalar cables o para cualquier otro trabajo que necesite acceder al subsuelo, fuera necesario excavar en esas zonas tapadas por algún

revestimiento artificial urbano, estaríamos con la duda de si hay o no amianto, con el potencial riesgo que puede representar para los o las trabajadoras.

Concretamente, si hace falta acceder al subsuelo en la calle Darieta (que transcurre delante del antiguo polideportivo), en la acera opuesta a la entrada del parking que se situó en la parcela 3, el o la trabajadora haría el trabajo sin ninguna protección ya que esta zona concreta no figura en el mapa de suelos potencialmente contaminados del Gobierno Vasco. Es problemático ya que esta zona se encuentra a pocos metros de la parcela 3 donde se ha encontrado amianto aflorando en superficie y en concentraciones más altas que en el resto de parcelas.

En el Pleno de marzo 2017, se votó por unanimidad una moción de EHBildu cuyo primer punto instaba a *“encargar la elaboración del mapa de amianto de edificios o parcelas municipales”*.

En el Pleno de noviembre 2016, se votó por unanimidad una moción ordinaria conjunta que solicitaba *“a los departamentos competentes del Gobierno vasco que sigan colaborando con el Ayuntamiento para, tras determinar con exactitud las superficies contaminadas, una vez analizados los datos de la investigación realizada en las parcelas en el entorno del polideportivo donde se ha detectado amianto, fijar la necesidad de realizar estudios adicionales o catas intensivas, de modo que se delimite con exactitud las áreas o las superficies contaminadas”*.

Por eso, sorprende que no se hagan pruebas adicionales, incluso en zonas tapadas, para determinar con exactitud la extensión del suelo contaminado, cubierto o no.

Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente:

MOCIÓN DE CONTROL

1. El Ayuntamiento Pleno de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno municipal a que realice muestras también en zonas tapadas por revestimientos artificiales urbanos y cercanas a las parcelas donde se ha encontrado amianto alrededor del antiguo polideportivo de Altza,

hasta que se consiga obtener una línea continua de muestras negativas, en todas las direcciones, con el fin de circunscribir definitivamente la mancha de suelo contaminado por amianto.

2. Hasta que se determine con fiabilidad la extensión total de suelo contaminado por amianto (zonas tapadas por revestimientos artificiales), el Ayuntamiento Pleno de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno municipal a solicitar, provisional y cautelarmente al Gobierno Vasco, una actualización de los suelos potencialmente contaminados en Altza con las características siguientes:
 - inclusión de los centros de enseñanza infantil y primaria Harri Berri y Oleta LHI.
 - inclusión de la calle Darieta (límitrofe al norte con el antiguo polideportivo) desde su intersección con el paseo Casares al oeste, hasta la altura del número 47 al este.
 - ensanchamiento de 30m, hacia el este, el oeste y el sur, de las zonas actualmente identificadas como potencialmente contaminadas por lhobe, excluyendo aquellas edificaciones construidas con anterioridad al derribo de la fábrica.

Fdo. Loïc Alejandro
Concejal del Grupo Irabazi Donostia

Fdo. Ricardo Burutarán
Concejal del grupon EH Bildu