

EH Bildu talde politikoa

Grupo político EH Bildu

Ijentea, 1 - Tel. 943481027 - www.donostia.ehbildu.eus -
20003 Donostia

MOCIÓN DE CONTROL RELATIVA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO REALIZADOS EN URGULL

La moción es consecuencia de la interpelación presentada en la Comisión de Espacio Público el 19 de abril de 2021.

JUSTIFICACIÓN

El 29 de agosto de 2019, el grupo ecologista Eguzki y varios vecinos y vecinas de la Parte Vieja denunciaron que las aguas fecales de un baño de Urgull se vertían al monte. En un vídeo grabado por un vecino se podía ver cómo las aguas fecales de los baños situados en el polvorín se vertían directamente al monte. Al parecer, el Gobierno Municipal tenía conocimiento de esta situación desde el 2018 y, a pesar de las quejas recibidas, no ofreció ninguna respuesta.

En las comisiones de agosto de 2019, el delegado responsable en la materia manifestó que en los presupuestos de 2019 estaba contemplada la obra de saneamiento necesaria para atajar el problema y que estaban a la espera de la aprobación de la Diputación Foral para continuar con el proyecto.

Hace unas semanas, vecinos y vecinas de la ciudad han presentado denuncias por las obras de saneamiento realizadas en el monte Urgull, por su falta de estética y por el impacto visual que supone la colocación de arquetas y tuberías de aguas residuales junto a tramos de la muralla. Además, a pesar de que el Gobierno municipal anunció en 2020 que había terminado con las obras de saneamiento, los vecinos, vecinas y las personas usuarias aseguran que el bar permanece abierto sin el correspondiente servicio de baños y de agua (con el consiguiente impacto, sobre todo, en un momento social en el que las condiciones sanitarias son más importantes que nunca).

Sin embargo, al margen del impacto visual denunciado por la ciudadanía, y que está aún por resolver, personas expertas en patrimonio de la asociación Ancora consideran que la canalización es "una aberración sin precedentes" y que se ha cometido una "salvajada" con el muro, uno de los pocos elementos históricos de antigüedad que tiene la ciudad. Concretamente, han denunciado que una bajante de doce metros del sur meridional se ve desde Miraconcha y que bien podría haberse canalizado desde el muro oeste, en el que hay puntos donde hay solo tres metros. Por ello, consideran que en la citada actuación se ha dado prioridad a una sencilla y cómoda ejecución de las obras, en lugar de preservar un elemento patrimonial urbano, recordemos, con un grado de protección A.

No obstante, personas expertas de Ancora señalan que la actuación es reversible, y que, por tanto, este problema se puede solucionar trasladando el trazado de las tuberías a otras zonas. De hecho, las leyes europeas e internacionales desarrolladas para la protección y conservación del patrimonio cultural llevan décadas señalando que las actividades que se llevan a cabo en los bienes culturales y patrimoniales deben ser reversibles. Este principio de reversibilidad se recoge también en el artículo 34 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco: es decir, en el artículo que establece los criterios generales de intervención en los bienes culturales inmuebles y muebles incluidos en el Registro de Patrimonio Cultural Vasco.

EH Bildu talde politikoa

Grupo político EH Bildu

Ijentea, 1 - Tel. 943481027 - www.donostia.ehbildu.eus -
20003 Donostia

Por otro lado, las obras del Natur Txoko de la Batería del Gobernador en Urgull no han finalizado correctamente y resulta incomprensible que un enclave histórico de tal riqueza ambiental se deje cualquier manera.

Interpelado sobre todo ello, el delegado respondió en comisión que las obras de Urgull se han ejecutado siguiendo el proyecto de ejecución y que el Servicio de Aguas ha contratado una empresa para garantizar la protección del patrimonio histórico y reducir el impacto visual de las obras. Es decir, la empresa intervendrá cuando las obras estén ejecutadas, y no antes, con la contradicción que ello supone.

Además, reconoció que se han abierto zanjas y agujeros sin realizar sondeos pero con el seguimiento de la empresa especializada. Por otro lado, manifestó que el impacto de las tuberías e instalación eléctrica instaladas en la muralla es muy evidente, pero alegó que ya existían elementos de este tipo.

En cuanto a los baños, afirmó que este servicio permanece cerrado y no aclaró la razón por la que el bar está funcionando sin el citado servicio.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la situación expuesta, la concejala abajo firmante presenta la siguiente

KONTROL MOZIOA

- 1.- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno Municipal a realizar sondeos o prospecciones antes de acometer intervenciones en el patrimonio histórico de la ciudad.
- 2.- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que, antes de realizar intervenciones en el patrimonio histórico protegido de la ciudad, prevea su impacto visual, con el fin de minimizarlo al máximo posible.
- 3.- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastian insta al Gobierno Municipal a que culmine adecuadamente las obras del Natur Txoko situado en la Batería del Gobernador de Urgull, poniendo en valor la propia zona.

San Sebastián, a 23 de abril de 2021

Olaia Duarte López,
concejala del grupo municipal EH Bildu.
Elkarrekin Donostia

Haizea Garay Gallastegui
Concejala del grupo municipal