Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Dirección Subinspección de las provincias Vascongadas.

Comandancia de San Sebastian.

Castillo de la Mota.

PLANO

del castillo de la Mota de San Sebastian; en que se marcan las obras aprobadas para su mejora, las que se hallan en construccion, el estado en que estas se encuentran en fin de Junio de 1866 y el progreso que han tenido desde fin de Junio de 1865.

Obras terminadas en el año económico de 1865 á 1866.

Batería del Príncipe.

Cuerpo de guardia.

Repuesto.

Batería nueva.



Corte por A.B.

Corte por C.D.

Corte por E.F.

Cuartel á prueba.



Corte por G.H.

Corte por I.J.

Batería de la Reina.

Repuesto.

Cuerpo de guardia.



Corte por K.L.

Corte por M.N.

Caminos.



Corte por O.P.

Corte por Q.R.



Escala de 1/2000 para el plano.

Metros.

Escala de 1/200 para los perfiles.

Metros.

Comprobado.

El T.e Cor.l Comandante de la plaza.

Obras en construccion.

Batería acasamatada.



Corte por S.T.

Cobertizo para material de Artillería é Ingenieros.



Corte por U.V.

Explicacion.

– Obras nuevas ó modificadas, concluidas –

1. Cuerpo de guardia, á prueba, en la entrada principal del castillo.
2. Almacen de pólvoras, á prueba.
3.3.3. Batería de Bordones.
4. Cuerpo de guardia, á prueba, en dicha batería.
5. Repuesto de pólvora, id en id.
6.6.6.6. Camino entre la misma batería y la acasamatada.
7. Batería de Santa Clara.
8.8. Baterías de las Damas.
9. Cuerpo de guardia, á prueba, en dicha batería.
10. Repuesto de pólvora, id en id.
11. Batería del Mirador.
12. Batería de la Reina.
13. Cuerpo de guardia, ensanchado, en dicha batería.
14. Repuesto de pólvora, modificado y puesto á prueba, en id.
15. Batería baja del Príncipe.
16. Cuerpo de guardia, á prueba, en dicha batería.
17. Repuesto de pólvora, id en id.
18. Cuartel á prueba para dos hombres, con gabelones.

Obras en construccion.

19. Batería acasamatada en la boca del puerto. 39 14
20. Cobertizo para material de Artillería é Ingenieros. 127 144
114 90
280 180
520

Obras en proyecto.

21.21.21. Defensas del castillo por la parte de tierra.
22. Cuerpo de guardia, á prueba, en la 2ª entrada de id.
23. Algibe.

Obras existentes que no se reforman.

24. Batería alta del Príncipe.
25. Batería de Napoleon.
26.26. Plataforma inferior del Mirador.
27. Id. superior de id.
28.28. Cuartel y gabelones de id (los gabelones han de aumentarse)
29.29.29. Almacenes de pólvora.
30.30.30. Cuerpos de guardia.

Advertencia. Se ha marcado de negro, en el plano y perfiles, la obra existente antes de empezar los trabajos de mejora de aquella, hasta fin de Octubre de 1865; de carmin lo hecho desde dicha fecha hasta fin de Junio de 1866; de sienna lo ejecutado en el año económico último; y de amarillo lo que falta ejecutar.

San Sebastian 21 de Setiembre de 1866.

Eduardo Galindo

Jun.º 1880 (Art.º 82.º / N.º 80