



***Seguimiento ambiental de la retirada
de residuos en el Ítem 4 de la
Vaguada de Larres, en Donostia-San
Sebastián***

P-210028

Mayo, 2021

Índice de contenidos

1. Resumen y conclusiones	5
1.1. Resumen	5
1.2. Conclusiones	5
2. Introducción	6
2.1. Antecedentes.....	6
2.2. Datos del solicitante	7
3. Objeto y alcance	8
4. Actuaciones realizadas	9
5. Gestión de residuos	13
6. Estado final de la parcela	15
7. Propuesta de muestreo.....	17
7.1. Modelo conceptual	17
7.2. Distribución de PDM.....	18

Tablas

Tabla 1. Datos del promotor del estudio	7
Tabla 2. Madera gestionada.....	13
Tabla 3. Escombros gestionados.....	13
Tabla 4. Mezcla gestionada.....	13
Tabla 5. Fibrocemento gestionado.....	14

Figuras

Figura 1. Zona de estudio.....	6
Figura 2. Organización de los trabajos.....	9
Figura 3. Reportaje fotográfico de los trabajos realizados.....	11

Figura 4. Trabajos de control ambiental.....	12
Figura 5. Reportaje fotográfico estado final de la parcela.....	15
Figura 6. Vías de exposición	17
Figura 7. Malla regular localización PDM.....	18

Anexos

Anexo 1. Reportaje fotográfico


Anexo 2. Documentos de gestión de residuos

*Seguimiento ambiental de la retirada de residuos en el Ítem 4 de la
Vaguada de Larres, en Donostia-San Sebastián*

El presente informe no puede reproducirse salvo en su totalidad sin la aprobación previa del Organismo de Inspección y el cliente. El incumplimiento de algunas de las condiciones implica la pérdida de la autorización para utilizar este informe y/o deberá destruirse inmediatamente toda la documentación que lleve asociada.

En Derio, a 28 de mayo de 2021

Realizado por:



Guillermo Cantero Lizarraga
Técnico del Área de Investigación y
tratamiento de suelos
AFESA Medio Ambiente, S.A.

Realizado y revisado por:

Eduardo Alzola Echazarra
Director del Área de Investigación y
tratamiento de suelos
AFESA Medio Ambiente, S.A.

1. Resumen y conclusiones

1.1. Resumen

AFESA Medio Ambiente, S.A. ha redactado el presente informe del seguimiento de la retirada de residuos en el denominado ítem 4 de la vaguada de Larres.

Los diferentes tipos de residuo han sido retirados selectivamente por cuatro operarios manuales, siendo clasificados según tipología. Finalmente se diferenciaron los siguientes tipos de residuo:

1. Madera.
2. Escombros: mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales de construcción
3. Mezcla basura: residuos de construcción y demolición, mezclados con materiales plásticos y restos de la vegetación desbrozada.
4. Fibrocemento

El presente informe incluye una propuesta de muestreo para la investigación de la calidad del suelo del emplazamiento por presencia de amianto y PAH. Se propone establecer una malla regular en la que se ubicarán 16 puntos de muestreo (PDM) en los que se tomarán dos muestras por punto, una superficial (superficie arable) de los primeros 20 cm, y otra profunda, que alcance hasta 1 metro.

1.2. Conclusiones

Ha sido retirada la totalidad de estructuras y materiales de fibrocemento identificados en el inventario de residuos del año 2018. La actuación sobre el suelo superficial se ha limitado a la retirada manual de los fragmentos de mayor tamaño, ya que una limpieza de mayor grado hubiera requerido una manipulación (cribado o similar) del suelo, acción no autorizada por la autoridad laboral.

Se considera que la retirada efectuada ha sido suficiente desde el punto de vista medioambiental, dado que han sido retirado la totalidad de materiales de fibrocemento identificados con anterioridad.

Las cantidades totales retiradas han sido

1. Madera: 3,62 t
2. Escombros: 9,78 t
3. Mezcla basura: 146,32 t
4. Fibrocemento: 9,14 t

Se solicita al órgano ambiental que, sobre la base de la información contenida en el presente documento y sus anexos, autorice la ejecución de la propuesta de muestreo para la investigación de la calidad del suelo del emplazamiento por presencia de amianto y PAH

2. Introducción

2.1. Antecedentes

Los trabajos de seguimiento ambiental contenidos en este informe se encuentran englobados dentro de la problemática por presencia de amianto causada en la vaguada de Larres del barrio de Altza de Donostia-San Sebastián por haberse desarrollado históricamente en la zona las actividades de Frasiería Gipuzkoana S.L. y Fibrocementos Vascos S.L.

Estas actividades causaron la inclusión de varias parcelas del entorno dentro del Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV, tal como se muestra en la figura (*fuelle: <https://gis.ihobe.eus/visorentidades>*).

Figura 1. Zona de estudio



A efectos de los estudios llevados a cabo, el ámbito ha quedado dividido en 6 zonas, denominadas:

- Ítem 1 (entorno del antiguo polideportivo)
- Ítem 2 (lado oeste de la vaguada)
- Ítem 3 (lado este de la vaguada)
- **Ítem 4 (zona de huertas)**
- Ítem 5 (zona ajardinada al oeste del antiguo polideportivo)
- Ítem 6 (zona ajardinada al sur ítem 5)

Sobre parte de las parcelas inventariadas ya se han ejecutado actuaciones de recuperación, como el proyecto de cubrición del suelo con tierras limpias sobre los ítems 2 y 3.

La zona de huertas no se encuentra incluida en el inventario de emplazamientos que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, pero se encuentra anexa al vertedero de la empresa Fibrocementos Vascos S.L. Los estudios realizados en la zona han permitido delimitar el perímetro del antiguo vertedero, que no ha alcanzado la zona de huertas. Esto puede comprobarse también con el análisis de fotografías aéreas históricas. La parcela ya estaba ocupada por huertas antes de la existencia del vertedero y se mantuvo con dicho uso hasta 2018, cuando fue clausurada al acometerse los estudios de la afección por amianto de la vaguada.

Además, como se muestra en el informe ***Inventario de estructuras y materiales con amianto en las huertas de Larres en Donostia-San Sebastián*** (AFESA, noviembre 2018), elaborado a petición del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, las inspecciones visuales realizadas en la parcela ha permitido comprobar la presencia de una gran cantidad de materiales de fibrocemento utilizados como cerramientos de cobertizos, canalizaciones de pluviales, bancales, etc. Del mismo modo se pudo verificar la existencia de fragmentos de fibrocemento mezclados con el suelo superficial que, por la degradación por la intemperie y durante el desarrollo de la actividad agrícola, existe la posibilidad de que hayan podido liberar fibras.

En este contexto, el órgano ambiental emite el documento ***Valoración del documento "Estudio de alternativas y plan de recuperación del suelo de una antigua zona de huertas (ítem 4) al este de la vaguada de Larres, en Donostia-San Sebastián" (Ref: DCS-67/16-AE)*** en noviembre de 2019, en el cual se requiere la retirada tanto de los residuos con amianto como resto de residuos o materiales no contaminados con amianto presentes en el emplazamiento, previa clasificación de los mismos, antes de la realización de cualquier otra actuación,

2.2. Datos del solicitante

Los datos del promotor del estudio son los siguientes:

Tabla 1. Datos del promotor del estudio

Razón social:	Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Sección de Biodiversidad y Calidad Ambiental)
Dirección:	Paseo Duque de Mandas 66, 20012 Donostia-San Sebastián
Teléfono:	943483387/ 609345321
Persona de contacto:	Asun Yarzabal
Relación jurídica con el emplazamiento:	Propietario
Entidad acreditada redactora del informe:	AFESA Medio Ambiente, S.A.

3. Objeto y alcance

El objeto de este estudio es la zona de huertas, de unos 7.000 m² de extensión, que presenta una disposición en pendiente al formar parte de la vaguada de Larres, que se ha denominado ÍTEM 4. La parcela se encuentra en un ámbito urbano residencial, entre una ikastola y una residencia de ancianos.

El presente informe da respuesta al requerimiento de, una vez terminados todos los trabajos relativos a la retirada y gestión de materiales con amianto y otros residuos, presentar ante el órgano ambiental un resumen de las actuaciones realizadas, con documentación justificativa de las gestiones efectuadas, reportajes fotográficos del antes y después.

Tal como requiere la resolución de aplicación, los trabajos de retirada de materiales y residuos con amianto, y de otros residuos presentes en el emplazamiento, han sido sometidos a un seguimiento ambiental continuado por parte de una entidad acreditada.

Asimismo, el presente informe incluye una propuesta de muestreo para la investigación de la calidad del suelo del emplazamiento por presencia de amianto y PAH.

4. Actuaciones realizadas

La retirada de materiales y residuos con amianto, y de otros residuos presentes en el emplazamiento han sido realizados por la empresa autorizada Excavaciones Ipar Lur S.L.U., empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) con el nº 20-00104.


Los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo *TRABAJOS PARA RETIRADA DE PLACAS Y PARTES DE FIBROCEMENTO SOBRE SUELO DE PARCELA EN HUERTAS DE LARRES EN CAMINO BERRA, DONOSTIA*, presentado por dicha empresa el día 11 de febrero de 2021 y aprobado por la autoridad laboral competente por Resolución del 10 de marzo de 2021, del Delegado Territorial de Trabajo y Seguridad Social. (Espte.: 20202100036).

Tras comunicación previa tanto al órgano ambiental como a la autoridad laboral, los trabajos se comenzaron el día 15 de abril de 2021.

Tal como establece el plan de trabajo, se prohíbe la presencia de personal ajeno en la zona balizada.

Al inicio de los trabajos se realizó a una inspección visual de la parcela para poder determinar su estado, accesibilidad y posibilidad de trabajo. Se balizaron todos los accesos a la zona de actuación con vallado tipo malla electrosoldada en todo el perímetro, delimitando la zona de actuación e impidiendo el paso de personal ajeno al trabajo desde el Camino Berra por el cual se puede acceder.

Figura 2. Organización de los trabajos



Todo el emplazamiento presentaba una considerable cantidad de vegetación (maleza y hierbas altas) que impedían tanto la localización de las estructuras identificadas con anterioridad como el propio trabajo de retirada de residuos, por lo que se decidió realizar un desbroce somero sobre la vegetación no arbórea. El desbroce se ha realizado con una retro excavadora equipada con una pinza, teniendo especial cuidado en no afectar al suelo. La vegetación desbrozada permanece en el emplazamiento, acopiada en las cercanías de sus áreas de origen.

A medida que avanzaba el desbroce y se pudieron observar las estructuras a retirar, se decidió acopiar los diferentes tipos de residuo en las cercanías de las áreas donde habían sido encontrados, para después ser transportados mediante la retro y un dumper al camión de transporte.

Tal como se había identificado en el inventario de residuos realizado en 2018, se ha encontrado una importante cantidad de placas y materiales de fibrocemento, utilizados para realizar diferentes funciones tales como cerramientos de cobertizos, canalizaciones de pluviales, bancales enterrados en el suelo, depósitos de agua, etc., observándose también fragmentos de placa esparcidos por el suelo.

Los diferentes tipos de residuo han sido retirados selectivamente por cuatro operarios manuales, siendo clasificados según tipología. Finalmente se diferenciaron los siguientes tipos de residuo:

5. Madera.
6. Escombro: mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales de construcción
7. Mezcla basura: residuos de construcción y demolición, mezclados con materiales plásticos y restos de la vegetación desbrozada.
8. Fibrocemento

La retirada ha sido ejecutada de acuerdo con el plan de trabajo autorizado por la autoridad laboral, que prohíbe la presencia de personal ajeno en la zona balizada. La actuación sobre el suelo superficial se ha limitado a la retirada manual de los fragmentos de mayor tamaño, ya que una limpieza de mayor grado hubiera requerido una manipulación (cribado o similar) del suelo, acción no autorizada por la autoridad laboral.

La retirada de los diferentes tipos de residuo de su área original se ha ido haciendo de manera simultánea, pero debido a sus características específicas de manipulación y empaquetamiento, los materiales con fibrocemento fueron gestionados con posterioridad.

En la figura siguiente se muestra un breve reportaje del estado de las huertas y de los trabajos realizados. En el Anexo 1 se puede encontrar reportaje completo del todas las actuaciones realizadas.

Figura 3. Reportaje fotográfico de los trabajos realizados



Figura 3. Reportaje fotográfico de los trabajos realizados



El plan de control ambiental ha sido llevado a cabo por la empresa *AGD-Asbesthos Gestión Desamiantados*. Sus trabajos quedan reflejados en su propio informe.

Figura 4. Trabajos de control ambiental



5. Gestión de residuos

Como ha sido mencionado con anterioridad, han sido gestionados 4 tipos de residuos. Previamente a su retirada, se obtuvieron los documentos de aceptación por parte de los gestores autorizados.

A continuación se pueden observar las características de los residuos identificados y su gestor:

- Madera: Código LER 170201. *Madera*. Gestor URKIONDO EKOLUR, S.L. Centro EKOLUR ANDOAIN. DANP16200000324620210002252
- Escombro: Código LER 170107. *Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06*. Gestor URKIONDO EKOLUR, S.L. Centro EKOLUR URNIETA. DANP16200008642420210001210
- Mezcla basura: Código LER 70904. *Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03*. Gestor URKIONDO EKOLUR, S.L. Centro EKOLUR URNIETA DANP16200008642420210001211
- Fibrocemento: Código LER 170605. *Materiales de construcción que contienen amianto*. Gestor FCC AMBITO, S.A. Vertedero de Bistibieta, Lemoa. DA30480000703920210000221

En las siguientes cuatro tablas se muestran las cantidades efectivamente gestionadas de cada tipo de residuo, y su documentación de gestión:

Tabla 2. Madera gestionada

DSC	Fecha	Matrícula	Peso (kg)
DSC30200079402520210700014	21/04/2021	7280CBM	3620
Total Madera			3.620 kg

Tabla 3. Escombro gestionado

DSC	Fecha	Matrícula	Peso (kg)
DSC30200079402520210700001	15/04/2021	7280CBM	9.780
Total Escombro			9.780 kg

Tabla 4. Mezcla gestionada

DSC	Fecha	7280CBM	Peso (kg)
DSC30200079402520210700002	15/04/2021	7280CBM	6540
DSC30200079402520210700003	15/04/2021	7280CBM	6200
DSC30200079402520210700004	16/04/2021	7280CBM	11240
DSC30200079402520210700005	16/04/2021	7280CBM	6720
DSC30200079402520210700006	16/04/2021	7280CBM	8420
DSC30200079402520210700007	16/04/2021	7280CBM	7200
DSC30200079402520210700008	16/04/2021	7280CBM	5120
DSC30200079402520210700009	19/04/2021	7280CBM	6820
DSC30200079402520210700010	19/04/2021	7280CBM	6100

Tabla 4. Mezcla gestionada

DSC	Fecha	7280CBM	Peso (kg)
DSC30200079402520210700011	19/04/2021	7280CBM	8400
DSC30200079402520210700012	19/04/2021	7280CBM	6880
DSC30200079402520210700013	20/04/2021	7280CBM	5640
DSC30200079402520210700015	22/04/2021	7280CBM	8780
DSC30200079402520210700016	22/04/2021	7280CBM	9840
DSC30200079402520210700017	22/04/2021	7280CBM	10040
DSC30200079402520210700018	22/04/2021	7280CBM	7280
DSC30200079402520210700019	23/04/2021	7280CBM	11000
DSC30200079402520210700020	23/04/2021	7280CBM	14100
Total Mezcla			146.320 kg

Tabla 5. Fibrocemento gestionado

DSC	Fecha	Matrícula	Peso (kg)
DCS30480000420720210000330	22/04/2021	7512FLY	3340
DCS30480000420720210000332	22/04/2021	7280 FLY	3980
DCS30480000420720210000347	27/04/2021	7280 FLY	1820
Total Fibrocemento			9.140 kg

6. Estado final de la parcela

La retirada de los diferentes tipos de residuos identificados en la parcela ha sido realizada entre los días 15 y 27 de abril de 2021, bajo el seguimiento continuo de una entidad acreditada. La retirada ha sido ejecutada de acuerdo con el plan de trabajo autorizado por la autoridad laboral, que prohíbe la presencia de personal ajeno en la zona balizada.

Ha sido retirada la totalidad de estructuras y materiales de fibrocemento identificados en el inventario de residuos del año 2018. Tal como se ha comentado con anterioridad, la actuación sobre el suelo superficial se ha limitado a la retirada manual de los fragmentos de mayor tamaño. Una limpieza de mayor grado hubiera requerido una manipulación del suelo (cribado o similar), acción no autorizada por la autoridad laboral.

Se considera que la retirada efectuada ha sido suficiente desde el punto de vista medioambiental, dado que han sido retirados la todos los materiales de fibrocemento identificados con anterioridad.

En la siguiente figura se puede observar un breve reportaje del estado final de la parcela. En el Anexo 1 se muestra un reportaje más completo.

Figura 5. Reportaje fotográfico estado final de la parcela



Figura 5. Reportaje fotográfico estado final de la parcela




7. Propuesta de muestreo

7.1. Modelo conceptual

La única ruta significativa de exposición al amianto es la inhalación de fibras que, en el emplazamiento de estudio, pudieran desprenderse de materiales que se encontrasen sobre el suelo o en la superficie de este.

En la figura siguiente se muestran las vías de exposición al amianto en un emplazamiento con el suelo afectado por la presencia de fibras de este material en el suelo (adaptado de: *Swartjes and Tromp, 2008*¹)

Figura 6. Vías de exposición



Las medidas de seguridad impuestas en el ámbito de la vaguada de Larres por la autoridad laboral han limitado hasta la fecha la posibilidad de realizar estudios directos mediante muestreo del suelo en las zonas afectadas por amianto, por lo que no se dispone de información analítica cuantitativa sobre la afección. Por ello, no puede descartarse que la presencia de amianto en la parcela pudiera suponer un riesgo para la salud humana.

¹ Frank A. Swartjes and Peter C. Tromp, A Tiered Approach for the Assessment of the Human Health Risks of Asbestos in Soils. *Soil & Sediment Contamination*, 17:137–149, 2008

7.2. Distribución de PDM

El emplazamiento ocupa una superficie aproximada de 7.000 m². Tal como requiere la resolución, se debe llevar a cabo la investigación de la calidad del suelo del emplazamiento por presencia de amianto hasta lograr delimitar la afección, tanto en superficie como en profundidad (en las fases que sean necesarias), además de ser caracterizada de cara a determinar si se trata de amianto friable o no friable.

Se propone establecer una malla regular en la que se ubicarán 16 puntos de muestreo (PDM) en los que se tomarán dos muestras por punto, una superficial (superficie arable) de los primeros 20 cm, y otra profunda, que alcance hasta 1 metro.

Siguiendo las indicaciones del órgano ambiental, en cada muestra se analizará el contenido de amianto y de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH).

En la siguiente figura se puede observar la distribución propuesta para los PDM:

Figura 7. Malla regular localización PDM



De acuerdo con lo establecido por el órgano ambiental, la toma de muestras para la investigación de los suelos con amianto deberá ser realizada por una empresa RERA, autorizada para realizar trabajos con amianto, conforme a lo establecido en el *Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto*. La toma de muestras estará supervisada por una entidad acreditada en suelos contaminados. La empresa RERA deberá ajustarse a las indicaciones de la empresa acreditada en relación con los aspectos técnicos de la ubicación y toma de muestras de suelo.

Puesto que la investigación tiene por objeto principal la determinación de la posible afección remanente por amianto tras la retirada de residuos, no se considera necesario el muestreo de las aguas subterráneas.

Una vez obtenidos los resultados analíticos, se redactará un informe descriptivo de las actuaciones realizadas, que incluirá la comparación de los resultados con los correspondientes estándares.

El criterio de "suelo limpio" será la ausencia de trozos visibles de fibrocemento y una concentración ponderada de amianto inferior a 100 mg/kg. En función de los resultados obtenidos en la investigación, se deberá llevar a cabo el correspondiente análisis de riesgos.

Anexo 1. Reportaje fotográfico

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Estado inicial de la parcela





Desarrollo de los trabajos











Estado final de la parcela





Anexo 2. Documentos de gestión de residuos

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN – NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº **DANP16200000324620210002252** Estado: Completo

A. DATOS DEL PRODUCTOR

A1 - DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR	
Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U. NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián Nº de autorización: 2000794025-RNP Persona Contacto: SOSA, JUAN ANTONIO	N.I.F: B75079491 Provincia: 20 - Gipuzkoa Nº Tel: 650230533 Nº Fax: Mail: juanan@iparlur.es
A2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL PRODUCTOR	
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 170201 - Madera Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 006 - Madera	
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores:	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R3

B. DATOS DEL CENTRO GESTOR

B1 – DATOS DEL CENTRO GESTOR	
Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L. NIMA: 2000003246 URKIONDO EKOLUR ANDOAIN Dirección: CASERIO URKI-ONDO, Bº LEIZOTZ Municipio: 009 - Andoain Nº de autorización: EUX/003/11 Persona Contacto: ibarguren alberdi, Miren itxaso	N.I.F: B20980843 Provincia: 20 - Gipuzkoa Nº Tel: 943593663 Nº Fax: Mail: ekolur@urkiondo.com
B2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL GESTOR	
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002: 170201 - Madera Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - Gestión de residuos de madera / 009 - MADERA DE CONSTRUCCION	
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores:	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13

D. OTROS DATOS DOCUMENTO ACEPTACIÓN

Cantidad: 20000 KG	Volumen:	Tipo de envase: 99 - Otros
Parámetros de admisión:	Referencia muestra:	
Admisión: SI Frecuencia: Anual	Incidencias en la admisión:	
Fecha: 18/03/2021	Firma del Responsable:	
Solicitud de admisión: SANP16200079402520210000005		
Firmado (Nombre y Apellidos): ibarguren alberdi, Miren itxaso		

ONARPEN AGIRIA - HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/ INERTEAK/ HIRIKOAK

Dokumentuaren zk.: **DANP16200000324620210002252** Egoera: Completo[EUS]

A. ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK

A1 - ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U. NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA Udalerría: 069 - Donostia-San Sebastián Baimen zk: 2000794025-RNP Kontaktua pertsona: SOSA, JUAN ANTONIO	N.A.N: B75079491 Probintzia: 20 - Gipuzkoa Telefonoa: 650230533 Fax-zenbakia: E-posta: juanan@iparlur.es
A2 - HONDAKINEN DATUAK EKOIZLEAREN PARTEZ	
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/2002 170201 - Madera Hondakinaren prozesua - kodifikazioa ekoizlean: 02 - CONSTRUCCION / 006 - Madera	
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak:	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R3

B. ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK

B1 - ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L. NIMA: 2000003246 URKIONDO EKOLUR ANDOAIN Helbidea: CASERIO URKI-ONDO, Bº LEIZOTZ Udalerría: 009 - Andoain Baimen zk: EUX/003/11 Kontaktua pertsona: ibarguren alberdi, Miren itxaso	N.A.N: B20980843 Probintzia: 20 - Gipuzkoa Telefonoa: 943593663 Fax-zenbakia: E-posta: ekolur@urkiondo.com
B2 - HONDAKINEN DATUAK KUDEATZAILEAREN PARTEZ	
(L.E.R) Kodea, Anexu 2 Agintera MAM/304/2002: 170201 - Madera Hondakinaren prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - Gestión de residuos de madera / 009 - MADERA DE CONSTRUCCION	
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak:	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

D.BESTE ONARPEN AGIRIREN DATUAK

Kantitatea: 20000 KG Onarpen parametroak: Onarpen: SI Maiztasuna: Anual Data: 18/03/2021 Onarpen eskaera: SANP16200079402520210000005 Sinatua (Izena eta Abizenak): ibarguren alberdi, Miren itxaso	Bolumena: Erreferentzi ereduak : Onarpen intzidentziak: Arduradunaren sinadura:	Ontzi mota: 99 - Otros [eu]
--	--	-----------------------------

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN – NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº **DANP16200008642420210001210**

Estado: Completo

A. DATOS DEL PRODUCTOR

A1 - DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR	
Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	Mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA, JUAN ANTONIO	
A2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL PRODUCTOR	
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 010 - Escombros	
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R11

B. DATOS DEL CENTRO GESTOR

B1 – DATOS DEL CENTRO GESTOR	
Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	Mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	
B2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL GESTOR	
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002: 170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06	
Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 009 - ESCOMBRO	
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores:	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13

D. OTROS DATOS DOCUMENTO ACEPTACIÓN

Cantidad: 20000 KG	Volumen:	Tipo de envase: 99 - Otros
Parámetros de admisión:	Referencia muestra:	
Admisión: SI Frecuencia: Anual	Incidencias en la admisión:	
Fecha: 23/04/2021	Firma del Responsable:	
Solicitud de admisión: SANP16200079402520210000007		
Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER		

ONARPEN AGIRIA - HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/ INERTEAK/ HIRIKOAK

 Dokumentuaren zk.: **DANP16200008642420210001210** Egoera: Completo[EUS]

A. ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK

A1 - ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.A.N: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Telefonoa: 650230533
Udalerría: 069 - Donostia-San Sebastián	Fax-zenbakia:
Baimen zk: 2000794025-RNP	E-posta: juanan@iparlur.es
Kontaktu pertsona: SOSA, JUAN ANTONIO	
A2 - HONDAKINEN DATUAK EKOIZLEAREN PARTEZ	
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/2002 170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean: 02 - CONSTRUCCION / 010 - Escombros	
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R11

B. ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK

B1 - ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.A.N: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Telefonoa: 943593663
Udalerría: 072 - Urnieta	Fax-zenbakia:
Baimen zk: EUX/012/18	E-posta: ekolur@urkiondo.com
Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	
B2 - HONDAKINEN DATUAK KUDEATZAILEAREN PARTEZ	
(L.E.R) Kodea, Anexu 2 Agintera MAM/304/2002: 170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 009 - ESCOMBRO	
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak:	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

D.BESTE ONARPEN AGIRIREN DATUAK

Kantitatea: 20000 KG	Bolumena:	Ontzi mota: 99 - Otros [eu]
Onarpen parametroak:	Erreferentzi eredua :	
Onarpen: SI Maiztasuna: Anual	Onarpen intzidentziak:	
Data: 23/04/2021	Arduradunaren sinadura:	
Onarpen eskaera: SANP16200079402520210000007		
Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER		

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN – NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº **DANP16200008642420210001211** Estado: Completo

A. DATOS DEL PRODUCTOR

A1 - DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR	
Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	Mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA, JUAN ANTONIO	
A2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL PRODUCTOR	
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13

B. DATOS DEL CENTRO GESTOR

B1 – DATOS DEL CENTRO GESTOR	
Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	Mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	
B2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL GESTOR	
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS	
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D5	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13

D. OTROS DATOS DOCUMENTO ACEPTACIÓN

Cantidad: 200000 KG	Volumen:	Tipo de envase: 99 - Otros
Parámetros de admisión:	Referencia muestra:	
Admisión: SI Frecuencia: Anual	Incidencias en la admisión:	
Fecha: 23/04/2021	Firma del Responsable:	
Solicitud de admisión: SANP16200079402520210000006		
Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER		

ONARPEN AGIRIA - HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/ INERTEAK/ HIRIKOAK

 Dokumentuaren zk.: **DANP16200008642420210001211** Egoera: Completo[EUS]

A. ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK

A1 - ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.A.N: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Telefonoa: 650230533
Udalerría: 069 - Donostia-San Sebastián	Fax-zenbakia:
Baimen zk: 2000794025-RNP	E-posta: juanan@iparlur.es
Kontaktua pertsona: SOSA, JUAN ANTONIO	
A2 - HONDAKINEN DATUAK EKOIZLEAREN PARTEZ	
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/2002 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

B. ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK

B1 - ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.A.N: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Telefonoa: 943593663
Udalerría: 072 - Urnieta	Fax-zenbakia:
Baimen zk: EUX/012/18	E-posta: ekolur@urkiondo.com
Kontaktua pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	
B2 - HONDAKINEN DATUAK KUDEATZAILEAREN PARTEZ	
(L.E.R) Kodea, Anexu 2 Agintera MAM/304/2002: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS	
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D5	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

D.BESTE ONARPEN AGIRIREN DATUAK

Kantitatea: 200000 KG	Bolumena:	Ontzi mota: 99 - Otros [eu]
Onarpen parametroak:	Erreferentzi ereduak :	
Onarpen: SI Maiztasuna: Anual	Onarpen intzidentziak:	
Data: 23/04/2021	Arduradunaren sinadura:	
Onarpen eskaera: SANP16200079402520210000006		
Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER		



DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN – RESIDUOS PELIGROSOS

Documento nº DA30480000703920210000221

Estado: Completo

A. DATOS DEL PRODUCTOR

A1 - DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR						
Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.				N.I.F: B75079491		
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA				Provincia: 20 - Gipuzkoa		
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA				Nº Tel: 650230533		
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián				Nº Fax:		
Nº de autorización: 2000794025-PROD-RP				Mail: juanan@iparlur.es		
Persona Contacto: SOSA, JUAN ANTONIO						
A2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL PRODUCTOR						
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 170605 - materiales de construcción que contienen amianto						
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO						
Código según tablas de Anexo 1 del RD.952/97						
Tabla1: Q7	Tabla2: D15 -	Tabla3: S40	Tabla4: C25 - -	Tabla5: H7 -	Tabla6: A280	Tabla7: B00024

B. DATOS DEL CENTRO GESTOR

B1 – DATOS DEL CENTRO GESTOR						
Razón social/ Nombre: FCC AMBITO, S.A.				N.I.F: A28900975		
NIMA: 4800007039 EKONOR - CENTRO DE ZIERBENA				Provincia: 48 - Bizkaia		
Dirección: Otras vías , S/N				Nº Tel: 944911908		
Municipio: 913 - Zierbena				Nº Fax:		
Nº de autorización: 16P01000000162008				Mail: ekonor@fcc.es		
Persona Contacto: Rodriguez Sesmero, Julio						
B2 – DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL GESTOR						
Código según Lista Europea de Residuos(L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/2002: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto						
Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - ALMACENAMIENTO TEMPORAL / 323 - FIBROCEMENTO CON AMIANTOS						
Código según tablas de Anexo 1 del RD.952/97						
Tabla1: Q7	Tabla2: D13 -	Tabla3: S40	Tabla4: C25 - -	Tabla5: H7 -	Tabla6: A935	Tabla7: B09703

D. OTROS DATOS DOCUMENTO ACEPTACIÓN

Cantidad: 1000 KG	Volumen:	Tipo de envase: 99 - Otros
Parámetros de admisión:	Referencia muestra:	
Admisión: SI Frecuencia: Otros	Incidencias en la admisión:	
Fecha: 09/02/2021	Firma del Responsable:	
Solicitud de admisión: SA16200079402520210000001		
Firmado (Nombre y Apellidos): Rodriguez Sesmero, Julio		



ONARPEN AGIRIA - HONDAKIN ARRISKUTSUAK

Dokumentuaren zk.: DA30480000703920210000221

Egoera: Completo[EUS]

A. ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK

A1 - ZENTRO EKOIZLEAREN DATUAK							
Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.				N.A.N: B75079491			
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA				Probintzia: 20 - Gipuzkoa			
Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA				Telefonoa: 650230533			
Udalerría: 069 - Donostia-San Sebastián				Fax-zenbakia:			
Baimen zk: 2000794025-PROD-RP				E-posta: juanan@iparlur.es			
Kontaktu pertsona: SOSA, JUAN ANTONIO							
A2 - HONDAKINEN DATUAK EKOIZLEAREN PARTEZ							
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/2002 170605 - materiales de construcción que contienen amianto							
Hondakinaren prozesua - kodifikazioa ekoizlean: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO							
Kodea Anexu 1 taularen arabera RD.952/97							
Taula1:	Taula2:	Taula3:	Taula4:	Taula5:	Taula6:	Taula7:	
Q7	D15	S40	C25	H7	A280	B00024	
	-		-	-			
			-				

B. ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK

B1 - ZENTRO KUDEATZAILEKO DATUAK							
Sozietatearen izena/ Izena: FCC AMBITO, S.A.				N.A.N: A28900975			
NIMA: 4800007039 EKONOR - CENTRO DE ZIERBENA				Probintzia: 48 - Bizkaia			
Helbidea: Otras vías , S/N				Telefonoa: 944911908			
Udalerría: 913 - Zierbena				Fax-zenbakia:			
Baimen zk: 16P01000000162008				E-posta: ekonor@fcc.es			
Kontaktu pertsona: Rodriguez Sesmero, Julio							
B2 - HONDAKINEN DATUAK KUDEATZAILEAREN PARTEZ							
(L.E.R) Kodea, Anexu 2 Agintera MAM/304/2002: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto							
Hondakinaren prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - ALMACENAMIENTO TEMPORAL / 323 - FIBROCEMENTO CON AMIANTOS							
Kodea Anexu 1 taularen arabera RD.952/97							
Taula1:	Taula2:	Taula3:	Taula4:	Taula5:	Taula6:	Taula7:	
Q7	D13	S40	C25	H7	A935	B09703	
	-		-	-			
			-				

D.BESTE ONARPEN AGIRIREN DATUAK

Kantitatea: 1000 KG	Bolumena:	Ontzi mota: 99 - Otros
Onarpen parametroak:	Erreferentzi eredia :	
Onarpen: SI Maiztasuna: Otros	Onarpen intzidentziak:	
Data: 09/02/2021	Arduradunaren sinadura:	
Onarpen eskaera: SA16200079402520210000001		
Sinatua (Izena eta Abizenak): Rodriguez Sesmero, Julio		

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700014** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200000324620210002252	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170201 - Madera	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 006 - Madera	
Cantidad Kgs. Netos: 3620 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 3620 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores:	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R3
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado : <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000003246 URKIONDO EKOLUR ANDOAIN	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: CASERIO URKI-ONDO, Bº LEIZOTZ	Nº Tel: 943593663
Municipio: 009 - Andoain	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/003/11	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: ibarguren alberdi, Miren itxaso	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 21/04/2021	Fecha de entrega: 21/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 3620 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - Gestión de residuos de madera / 009 - MADERA DE CONSTRUCCION

Aceptación: Sí No

Fecha: 21/04/2021

Firmado (Nombre y Apellidos): ibarguren alberdi, Miren itxaso

Nº de orden de envío:

Firma del responsable:

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700014** Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.A.N: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Telefonoa: 650230533
Udalerrria: 069 - Donostia-San Sebastián	Fax-zenbakia:
Baimen zk: 2000794025-RNP	E-posta: juanan@iparlur.es
Kontaktua pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200000324620210002252	Igorpen agintera zk :
Erabilera eta garriarako azpimarratze ezaugarriak:	
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170201 - Madera	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 006 - Madera	
Kg kantitate garbiak: 3620 KG	Ontziak eta guzti kg gordinak : 3620 KG
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak:	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R3
Erabilitako oiloaren egoera:	erabilitako olio instalazioa :
<input type="checkbox"/> Oretsu <input type="checkbox"/> Isurkor <input type="checkbox"/> Emultsio	<input type="checkbox"/> Erreketa <input type="checkbox"/> Berreskurapena <input type="checkbox"/> Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.A.N: B20980843
NIMA: 2000003246 URKIONDO EKOLUR ANDOAIN	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: CASERIO URKI-ONDO, Bº LEIZOTZ	Telefonoa: 943593663
Udalerrria: 009 - Andoain	Fax-zenbakia:
Baimen zk: EUX/003/11	E-posta: ekolur@urkiondo.com
Kontaktua pertsona: ibarguren alberdi, Miren itxaso	

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 21/04/2021	Entregatze data: 21/04/2021	Matrikula zk.: 7280CBM
Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.A.N: B20680013	Telefonoa: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.		Fax-zenbakia:
Ontzi mota: Otros	Garraio mota: 3-Terrestre	Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 3620 KG	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - Gestión de residuos de madera / 009 - MADERA DE CONSTRUCCION	
Onarpena: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Igorpen agintera zk:
Data: 21/04/2021	Arduradunaren sinadura:
Sinatua (Izena eta Abizenak): ibarguren alberdi, Miren itxaso	

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700001** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001210	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 010 - Escombros	
Cantidad Kgs. Netos: 9780 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 9780 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R11
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 15/04/2021	Fecha de entrega: 15/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 9780 KG	Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 009 - ESCOMBRO
Aceptación: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Nº de orden de envío:
Fecha: 15/04/2021	Firma del responsable:
Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700001**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001210

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 010 - Escombros

Kg kantitate garbiak: 9780 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 9780 KG

Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R11

Erabilitako oiloaren egoera: Oretsu Isurkor Emultsio erabilitako olio instalazioa : Erreketa Berreskurapena Gordetzea **A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 15/04/2021

Entregatze data: 15/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 9780 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 009 - ESCOMBRO

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 15/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC3020007940252021070011** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 8400 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 8400 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 19/04/2021	Fecha de entrega: 19/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 8400 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No Nº de orden de envío:

Fecha: 19/04/2021 Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700011**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktua pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 8400 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 8400 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera: Oretsu Isurkor Emultsio erabilitako olio instalazioa : Erreketa Berreskurapena Gordetzea**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktua pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 19/04/2021

Entregatze data: 19/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 8400 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 19/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700012** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 6880 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 6880 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 19/04/2021	Fecha de entrega: 19/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 6880 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 19/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700012** Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U. N.A.N: B75079491
 NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA Probintzia: 20 - Gipuzkoa
 Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA Telefonoa: 650230533
 Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián Fax-zenbakia:
 Baimen zk: 2000794025-RNP E-posta: juanan@iparlur.es
 Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211 Igorpen agintera zk :
 Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:
 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
 Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura
 Kg kantitate garbiak: 6880 KG Ontziak eta guzti kg gordinak : 6880 KG
 Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1 Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13
 Erabilitako oiloaren egoera: Oretsu Isurkor Emultsio erabilitako olio instalazioa : Erreketa Berreskurapena Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L. N.A.N: B20980843
 NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA Probintzia: 20 - Gipuzkoa
 Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N Telefonoa: 943593663
 Udalerria: 072 - Urnieta Fax-zenbakia:
 Baimen zk: EUX/012/18 E-posta: ekolur@urkiondo.com
 Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 19/04/2021 Entregatze data: 19/04/2021 Matrikula zk.: 7280CBM
 Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L. N.A.N: B20680013 Telefonoa: 943444281
 NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L. Fax-zenbakia:
 Ontzi mota: Otros Garraio mota: 3-Terrestre Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 6880 KG

Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

 Onarpena: Sí No

Data: 19/04/2021

Igorpen agintera zk:

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700013** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 5640 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 5640 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 20/04/2021	Fecha de entrega: 20/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 5640 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 20/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700013**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktua pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 5640 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 5640 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera: Oretsu Isurkor Emultsio erabilitako olio instalazioa : Erreketa Berreskurapena Gordetzea**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktua pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 20/04/2021

Entregatze data: 20/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 5640 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 20/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700015** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 8780 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 8780 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 22/04/2021	Fecha de entrega: 22/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 8780 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 22/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700015**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 8780 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 8780 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

Oretsu

Isurkor

Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

Erreketa

Berreskurapena

Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 22/04/2021

Entregatze data: 22/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 8780 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 22/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700016** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 9840 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 9840 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 22/04/2021	Fecha de entrega: 22/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 9840 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 22/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700016**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 9840 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 9840 KG

Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 22/04/2021

Entregatze data: 22/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 9840 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

 Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 22/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700017** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 10040 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 10040 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 22/04/2021	Fecha de entrega: 22/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 10040 KG	
Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS	
Aceptación: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Nº de orden de envío:
Fecha: 22/04/2021	Firma del responsable:
Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700017**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 10040 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 10040 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

Oretsu

Isurkor

Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

Erreketa

Berreskurapena

Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 22/04/2021

Entregatze data: 22/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 10040 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 22/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700018** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 7280 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 7280 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 22/04/2021	Fecha de entrega: 22/04/2021	Nº Matrícula: 7280CDM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 7280 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No Nº de orden de envío:

Fecha: 22/04/2021 Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700018**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 7280 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 7280 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

Oretsu

Isurkor

Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

Erreketa

Berreskurapena

Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 22/04/2021

Entregatze data: 22/04/2021

Matrikula zk.: 7280CDM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 7280 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí

No

Igorpen agintera zk:

Data: 22/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700019** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 11000 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 11000 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 23/04/2021	Fecha de entrega: 23/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 11000 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 23/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700019**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 11000 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 11000 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 23/04/2021

Entregatze data: 23/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 11000 KG

Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

 Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 23/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS
Documento nº: **DSC30200079402520210700020**

Estado: Completo

A1 - DATOS DEL CENTRO

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.I.F: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Provincia: 20 - Gipuzkoa

Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Nº Tel: 650230533

Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián

Nº Fax:

Nº de autorización: 2000794025-RNP

e-mail: juanan@iparlur.es

Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211

Nº Orden de envío:

Características remarcables para su transporte y manejo:

Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Cantidad Kgs. Netos: 14100 KG

Kgs. Brutos incluso recipientes: 14100 KG

Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1

Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13

 Estado aceite usado: Pastoso Fluido Emulsión
 Instalación aceite usado : Incineración Recuperación Almacenamiento
A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.I.F: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Provincia: 20 - Gipuzkoa

Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Nº Tel: 943593663

Municipio: 072 - Urnieta

Nº Fax:

Nº de autorización: EUX/012/18

e-mail: ekolur@urkiondo.com

Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 23/04/2021

Fecha de entrega: 23/04/2021

Nº Matrícula: 7280CBM

Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.I.F: B20680013

Nº Tel: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Nº Fax:

Tipo Envase: 99 - Otros

Tipo de Transporte: 3-Terrestre

Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 14100 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 23/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700020**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktua pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 14100 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 14100 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

 Oretsu Isurkor Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

 Erreketa Berreskurapena Gordetzea**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktua pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 23/04/2021

Entregatze data: 23/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 14100 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 23/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700002** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 6540 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 6540 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 15/04/2021	Fecha de entrega: 15/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 6540 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 15/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700002**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 6540 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 6540 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

Oretsu

Isurkor

Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

Erreketa

Berreskurapena

Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 15/04/2021

Entregatze data: 15/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 6540 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 15/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700003** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 6200 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 6200 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 15/04/2021	Fecha de entrega: 15/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 6200 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No Nº de orden de envío:

Fecha: 15/04/2021 Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700003**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerría: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktua pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 6200 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 6200 KG

Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera: Oretsu Isurkor Emultsio erabilitako olio instalazioa : Erreketa Berreskurapena Gordetzea**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerría: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktua pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 15/04/2021

Entregatze data: 15/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 6200 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 15/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700004** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 11240 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 11240 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 16/04/2021	Fecha de entrega: 16/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 11240 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 16/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700004**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 11240 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 11240 KG

Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

 Oretsu Isurkor Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

 Erreketa Berreskurapena Gordetzea**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 16/04/2021

Entregatze data: 16/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 11240 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 16/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700005** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 6720 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 6720 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 16/04/2021	Fecha de entrega: 16/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 6720 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No Nº de orden de envío:

Fecha: 16/04/2021 Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700005**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 6720 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 6720 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

 Oretsu

 Isurkor

 Emultsio

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 16/04/2021

Entregatze data: 16/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 6720 KG

Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí



No



Igorpen agintera zk:

Data: 16/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC3020007940252021070006** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 8420 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 8420 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 16/04/2021	Fecha de entrega: 16/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 8420 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No Nº de orden de envío:

Fecha: 16/04/2021 Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700006**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 8420 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 8420 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

 Erabilitako oiloaren egoera: Oretsu Isurkor Emultsio erabilitako olio instalazioa : Erreketa Berreskurapena Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 16/04/2021

Entregatze data: 16/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 8420 KG

Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

 Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 16/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700007** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 7200 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 7200 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 16/04/2021	Fecha de entrega: 16/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 7200 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 16/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700007**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktua pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 7200 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 7200 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

Oretsu

Isurkor

Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

Erreketa

Berreskurapena

Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktua pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 16/04/2021

Entregatze data: 16/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 7200 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 16/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700008** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 5120 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 5120 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 16/04/2021	Fecha de entrega: 16/04/2021	Nº Matrícula: 7280CDM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 5120 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 16/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700008**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 5120 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 5120 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

Oretsu

Isurkor

Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

Erreketa

Berreskurapena

Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 16/04/2021

Entregatze data: 16/04/2021

Matrikula zk.: 7280CDM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 5120 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 16/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700009** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 6820 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 6820 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 19/04/2021	Fecha de entrega: 19/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 6820 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 19/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**
Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700009**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerría: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktua pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 6820 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 6820 KG

Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

Erabilitako oiloaren egoera:

Oretsu

Isurkor

Emultsio

erabilitako olio instalazioa :

Erreketa

Berreskurapena

Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerría: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktua pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 19/04/2021

Entregatze data: 19/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 6820 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 19/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC30200079402520210700010** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.I.F: B75079491
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Nº Tel: 650230533
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián	Nº Fax:
Nº de autorización: 2000794025-RNP	e-mail: juanan@iparlur.es
Persona Contacto: SOSA , JUAN ANTONIO	

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

NºAceptación: DANP16200008642420210001211	Nº Orden de envío:
Características remarcables para su transporte y manejo:	
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura	
Cantidad Kgs. Netos: 6100 KG	Kgs. Brutos incluso recipientes: 6100 KG
Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: D1	Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso <input type="checkbox"/> Fluido <input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración <input type="checkbox"/> Recuperación <input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN

Razón social/ Nombre: URKIONDO EKOLUR, S.L.	N.I.F: B20980843
NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA	Provincia: 20 - Gipuzkoa
Dirección: Polígono Industrial Ergoyen, S/N	Nº Tel: 943593663
Municipio: 072 - Urnieta	Nº Fax:
Nº de autorización: EUX/012/18	e-mail: ekolur@urkiondo.com
Persona Contacto: AYERBE ORMAZABAL, ANDER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Fecha inicio: 19/04/2021	Fecha de entrega: 19/04/2021	Nº Matrícula: 7280CBM
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Nº Fax:	
Tipo Envase: 99 - Otros	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 6100 KG

Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío:

Fecha: 19/04/2021

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC30200079402520210700010**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.

N.A.N: B75079491

NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA

Telefonoa: 650230533

Udalerria: 069 - Donostia-San Sebastián

Fax-zenbakia:

Baimen zk: 2000794025-RNP

E-posta: juanan@iparlur.es

Kontaktu pertsona: SOSA , JUAN ANTONIO

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK

Onarpen zk: DANP16200008642420210001211

Igorpen agintera zk :

Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:

Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170904 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 02 - CONSTRUCCION / 004 - Basura

Kg kantitate garbiak: 6100 KG

Ontziak eta guzti kg gordinak : 6100 KG

Zabortege eliminatuen kudeaketa operadoreak: D1

Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13

 Erabilitako oiloaren egoera: Oretsu Isurkor Emultsio erabilitako olio instalazioa : Erreketa Berreskurapena Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK

Sozietatearen izena/ Izena: URKIONDO EKOLUR, S.L.

N.A.N: B20980843

NIMA: 2000086424 URKIONDO EKOLURURNIETA

Probintzia: 20 - Gipuzkoa

Helbidea: Polígono Industrial Ergoyen, S/N

Telefonoa: 943593663

Udalerria: 072 - Urnieta

Fax-zenbakia:

Baimen zk: EUX/012/18

E-posta: ekolur@urkiondo.com

Kontaktu pertsona: AYERBE ORMAZABAL, ANDER

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK

Hasiera Data: 19/04/2021

Entregatze data: 19/04/2021

Matrikula zk.: 7280CBM

Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

N.A.N: B20680013

Telefonoa: 943444281

NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.

Fax-zenbakia:

Ontzi mota: Otros

Garraio mota: 3-Terrestre

Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 6100 KG

Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 04 - GESTOR INTERMEDIO / 022 - MEZCLA DE RESIDUOS

 Onarpena: Sí No

Igorpen agintera zk:

Data: 19/04/2021

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): AYERBE ORMAZABAL, ANDER

**DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (Art. 36 del RD. 833/88 B.O.E del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E de 5/7/97 y Orden MAM/304/2002, B.O.E nº43 de 19/12/02)****RESIDUOS PELIGROSOS**Documento nº: **DCS30480000420720210000330** Estado: Completo

A1 - DATOS DEL CENTRO	<input type="checkbox"/> Productor de RP	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeño Productor RP	<input type="checkbox"/> Gestor intermedio de RP	<input type="checkbox"/> Recogedor RP
Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.			N.I.F: B75079491	
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Provincia: 20 - Gipuzkoa	
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Nº Tel: 650230533	
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián			Nº Fax:	
Nº de autorización: No indicada			e-mail: juanan@iparlur.es	
Persona Contacto: SOSA CRUZ, JUAN ANTONIO				

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO						
Nº Aceptación: DA30480000420720210000494			Nº Orden de envío:			
Características remarcables para su transporte y manejo:						
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto						
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO						
Cantidad Kgs. Netos: 3340 KG			Kgs. Brutos incluso recipientes: 3340 KG			
Código según tablas de Anexo 1 del RD.952/97						
Tabla1	Tabla2	Tabla3	Tabla4	Tabla5	Tabla6	Tabla7
Q7	D15	S40	C25	H7	A280	B00024
	-		-	-		
Estado aceite usado:		Instalación aceite usado:				
<input type="checkbox"/> Pastoso	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Emulsión	<input type="checkbox"/> Incineración	<input type="checkbox"/> Recuperación	<input type="checkbox"/> Almacenamiento	

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN	
Razón social/ Nombre: FCC AMBITO, S.A.	N.I.F: A28900975
NIMA: 4800004207 Vertedero de Bistibieta	Provincia: 48 - Bizkaia
Dirección: Carretera , S/N	Nº Tel: 944573133
Municipio: 055 - Lemoa	Nº Fax:
Nº de autorización: AAI-00089	e-mail: jtorreo@fcc.es
Persona Contacto: DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO		
Fecha inicio: 22/04/2021	Fecha de entrega: 22/04/2021	Nº Matrícula: 7512FLY
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.		Nº Fax:
Tipo Envase: 3 - Contenedor	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:
Kilos Netos Aceptados: 3340 KG
Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - Depósito en vertedero / 002 - FIBROCEMENTO MACROENCAPSULADO
Código LER: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto



Aceptación: Sí No

Fecha: 22/04/2021

Firmado (Nombre y Apellidos): DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER

Nº de orden de envío:

Firma del responsable:



**HONDAKIN ARRISKUTSUEN KONTROL ETA SEGIMENDU DOKUMENTUA (88/7/30ko Estatuko Aldizkari Ofizialeko 833/88
Errege Lege Dekretuaren 36. Artikulua, 97/7/5ko EAOn argitaratu zen 952/97 ELDe eta Ingurumen Ministerioko 304/2002
Aginduak aldatu egin zutena,02/12/19ko 43. EAOean jasoa)**

HONDAKIN ARRISKUTSUAKDokumentuaren zk.: **DCS30480000420720210000330**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK	<input type="checkbox"/> HA Ekoizlea	<input checked="" type="checkbox"/> HA Ekoizle txikia	<input type="checkbox"/> HA Bitarteko ekoizlea	<input type="checkbox"/> HA Biltzailea
Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.			N.A.N: B75079491	
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Probintzia: 20 - Gipuzkoa	
Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Telefonoa: 650230533	
Udalerrria: 069 - Donostia-San Sebastián			Fax-zenbakia:	
Baimen zk: No indicada			E-posta: juanan@iparlur.es	
Kontaktu pertsona: SOSA CRUZ, JUAN ANTONIO				

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK						
Onarpen zk: DA30480000420720210000494			Igorpen agintera zk :			
Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:						
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto						
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO						
Kg kantitate garbiak: 3340 KG			Ontziak eta guzti kg gordinak : 3340 KG			
Kodea Anexu 1 taularen arabera RD.952/97						
Taula1	Taula2	Taula3	Taula4	Taula5	Taula6	Taula7
Q7	D15	S40	C25	H7	A280	B00024
	-		-	-		
Erabilitako oiloaren egoera:		<input type="checkbox"/> Oretsu	<input type="checkbox"/> isurkor	<input type="checkbox"/> Emultsio	erabilitako olio instalazioa :	
					<input type="checkbox"/> Erreketa	<input type="checkbox"/> Berreskurapena
						<input type="checkbox"/> Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: FCC AMBITO, S.A.	N.A.N: A28900975
NIMA: 4800004207 Vertedero de Bistibieta	Probintzia: 48 - Bizkaia
Helbidea: Carretera , S/N	Telefonoa: 944573133
Udalerrria: 055 - Lemoa	Fax-zenbakia:
Baimen zk: AAI-00089	E-posta: jtorreo@fcc.es
Kontaktu pertsona: DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER	

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK		
Hasiera Data: 22/04/2021	Entregatze data: 22/04/2021	Matrikula zk.: 7512FLY
Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.A.N: B20680013	Telefonoa: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Fax-zenbakia:	Baimen zk.: 2000075583
Ontzi mota: 3 - Contenedor	Garraio mota: 3-Terrestre	

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:
Onartutako kilo netoak: 3340 KG
Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - Depósito en vertedero / 002 - FIBROCEMENTO MACROENCAPSULADO



Código LER: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto

Onarpena: Sí No

Data: 22/04/2021

Igorpen agintera zk:

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER

**DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (Art. 36 del RD. 833/88 B.O.E del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E de 5/7/97 y Orden MAM/304/2002, B.O.E nº43 de 19/12/02)****RESIDUOS PELIGROSOS**Documento nº: **DCS30480000420720210000332** Estado: Completo

A1 - DATOS DEL CENTRO	<input type="checkbox"/> Productor de RP	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeño Productor RP	<input type="checkbox"/> Gestor intermedio de RP	<input type="checkbox"/> Recogedor RP
Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.			N.I.F: B75079491	
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Provincia: 20 - Gipuzkoa	
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Nº Tel: 650230533	
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián			Nº Fax:	
Nº de autorización: No indicada			e-mail: juanan@iparlur.es	
Persona Contacto: SOSA CRUZ, JUAN ANTONIO				

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO							
Nº Aceptación: DA30480000420720210000494			Nº Orden de envío:				
Características remarcables para su transporte y manejo:							
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto							
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO							
Cantidad Kgs. Netos: 3340 KG			Kgs. Brutos incluso recipientes: 3340 KG				
Código según tablas de Anexo 1 del RD.952/97							
Tabla1	Tabla2	Tabla3	Tabla4	Tabla5	Tabla6	Tabla7	
Q7	D15	S40	C25	H7	A280	B00024	
	-		-	-			
Estado aceite usado: <input type="checkbox"/> Pastoso		<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado: <input type="checkbox"/> Incineración		<input type="checkbox"/> Recuperación	<input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN	
Razón social/ Nombre: FCC AMBITO, S.A.	N.I.F: A28900975
NIMA: 4800004207 Vertedero de Bistibieta	Provincia: 48 - Bizkaia
Dirección: Carretera , S/N	Nº Tel: 944573133
Municipio: 055 - Lemoa	Nº Fax:
Nº de autorización: AAI-00089	e-mail: jtorreo@fcc.es
Persona Contacto: DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO		
Fecha inicio: 22/04/2021	Fecha de entrega: 22/04/2021	Nº Matrícula: 7512FLY
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.		Nº Fax:
Tipo Envase: 3 - Contenedor	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:
Kilos Netos Aceptados: 3980 KG
Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - Depósito en vertedero / 002 - FIBROCEMENTO MACROENCAPSULADO
Código LER: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto



Aceptación: Sí No

Fecha: 23/04/2021

Nº de orden de envío:

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER



**HONDAKIN ARRISKUTSUEN KONTROL ETA SEGIMENDU DOKUMENTUA (88/7/30ko Estatuko Aldizkari Ofizialeko 833/88
Errege Lege Dekretuaren 36. Artikulua, 97/7/5ko EAOn argitaratu zen 952/97 ELDe eta Ingurumen Ministerioko 304/2002
Aginduak aldatu egin zutena, 02/12/19ko 43. EAOean jasoa)**

HONDAKIN ARRISKUTSUAK

Dokumentuaren zk.: **DCS30480000420720210000332**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK	<input type="checkbox"/> HA Ekoizlea	<input checked="" type="checkbox"/> HA Ekoizle txikia	<input type="checkbox"/> HA Bitarteko ekoizlea	<input type="checkbox"/> HA Biltzailea
Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.	N.A.N: B75079491		Probintzia: 20 - Gipuzkoa	
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	Telefonoa: 650230533		Fax-zenbakia:	
Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA	E-posta: juanan@iparlur.es			
Udalerrria: 069 - Donostia-San Sebastián				
Baimen zk: No indicada				
Kontaktu pertsona: SOSA CRUZ, JUAN ANTONIO				

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK						
Onarpen zk: DA30480000420720210000494			Igorpen agintera zk :			
Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:						
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto						
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO						
Kg kantitate garbiak: 3340 KG			Ontziak eta guzti kg gordinak : 3340 KG			
Kodea Anexu 1 taularen arabera RD.952/97						
Taula1	Taula2	Taula3	Taula4	Taula5	Taula6	Taula7
Q7	D15	S40	C25	H7	A280	B00024
	-		-	-		
Erabilitako oiloaren egoera:		Oretsu	isurkor	Emultsio	erabilitako olio instalazioa :	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erreketa	Berreskurapena
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Gordetzea	
					<input type="checkbox"/>	

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: FCC AMBITO, S.A.	N.A.N: A28900975
NIMA: 4800004207 Vertedero de Bistibieta	Probintzia: 48 - Bizkaia
Helbidea: Carretera , S/N	Telefonoa: 944573133
Udalerrria: 055 - Lemoa	Fax-zenbakia:
Baimen zk: AAI-00089	E-posta: jtorreo@fcc.es
Kontaktu pertsona: DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER	

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK		
Hasiera Data: 22/04/2021	Entregatze data: 22/04/2021	Matrikula zk.: 7512FLY
Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.A.N: B20680013	Telefonoa: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Fax-zenbakia:	Baimen zk.: 2000075583
Ontzi mota: 3 - Contenedor	Garraio mota: 3-Terrestre	

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 3980 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - Depósito en vertedero / 002 - FIBROCEMENTO MACROENCAPSULADO



Código LER: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto

Onarpena: Sí No

Data: 23/04/2021

Igorpen agintera zk:

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER

**DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (Art. 36 del RD. 833/88 B.O.E del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E de 5/7/97 y Orden MAM/304/2002, B.O.E nº43 de 19/12/02)****RESIDUOS PELIGROSOS**Documento nº: **DCS30480000420720210000347** Estado: Completo

A1 - DATOS DEL CENTRO	<input type="checkbox"/> Productor de RP	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeño Productor RP	<input type="checkbox"/> Gestor intermedio de RP	<input type="checkbox"/> Recogedor RP
Razón social/ Nombre: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.			N.I.F: B75079491	
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Provincia: 20 - Gipuzkoa	
Dirección: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Nº Tel: 650230533	
Municipio: 069 - Donostia-San Sebastián			Nº Fax:	
Nº de autorización: No indicada			e-mail: juanan@iparlur.es	
Persona Contacto: SOSA CRUZ, JUAN ANTONIO				

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO						
Nº Aceptación: DA30480000420720210000494			Nº Orden de envío:			
Características remarcables para su transporte y manejo:						
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto						
Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO						
Cantidad Kgs. Netos: 1820 KG			Kgs. Brutos incluso recipientes: 1820 KG			
Código según tablas de Anexo 1 del RD.952/97						
Tabla1	Tabla2	Tabla3	Tabla4	Tabla5	Tabla6	Tabla7
Q7	D15	S40	C25	H7	A280	B00024
	-		-	-		
Estado aceite usado:		<input type="checkbox"/> Pastoso	<input type="checkbox"/> Fluido	<input type="checkbox"/> Emulsión	Instalación aceite usado:	
					<input type="checkbox"/> Incineración	<input type="checkbox"/> Recuperación
						<input type="checkbox"/> Almacenamiento

A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN	
Razón social/ Nombre: FCC AMBITO, S.A.	N.I.F: A28900975
NIMA: 4800004207 Vertedero de Bistibieta	Provincia: 48 - Bizkaia
Dirección: Carretera , S/N	Nº Tel: 944573133
Municipio: 055 - Lemoa	Nº Fax:
Nº de autorización: AAI-00089	e-mail: jtorreo@fcc.es
Persona Contacto: DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER	

D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO		
Fecha inicio: 27/04/2021	Fecha de entrega: 27/04/2021	Nº Matrícula: 7512FLY
Razon Social/Nombre: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.I.F: B20680013	Nº Tel: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.		Nº Fax:
Tipo Envase: 3 - Contenedor	Tipo de Transporte: 3-Terrestre	Nº de autorización: 2000075583

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:
Kilos Netos Aceptados: 1820 KG
Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - Depósito en vertedero / 002 - FIBROCEMENTO MACROENCAPSULADO
Código LER: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto



Aceptación: Sí No

Fecha: 27/04/2021

Nº de orden de envío:

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER



**HONDAKIN ARRISKUTSUEN KONTROL ETA SEGIMENDU DOKUMENTUA (88/7/30ko Estatuko Aldizkari Ofizialeko 833/88
Errege Lege Dekretuaren 36. Artikulua, 97/7/5ko EAOn argitaratu zen 952/97 ELDK eta Ingurumen Ministerioko 304/2002
Aginduak aldatu egin zutena, 02/12/19ko 43. EAOean jasoa)**

HONDAKIN ARRISKUTSUAKDokumentuaren zk.: **DCS30480000420720210000347**

Egoera: Completo[EUS]

A1 – ZENTRO DATUAK	<input type="checkbox"/> HA Ekoizlea	<input checked="" type="checkbox"/> HA Ekoizle txikia	<input type="checkbox"/> HA Bitarteko ekoizlea	<input type="checkbox"/> HA Biltzailea
Sozietatearen izena/ Izena: Excavaciones Ipar Lur S.L.U.			N.A.N: B75079491	
NIMA: 2000794025 IPARLUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Probintzia: 20 - Gipuzkoa	
Helbidea: VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA			Telefonoa: 650230533	
Udalerrria: 069 - Donostia-San Sebastián			Fax-zenbakia:	
Baimen zk: No indicada			E-posta: juanan@iparlur.es	
Kontaktu pertsona: SOSA CRUZ, JUAN ANTONIO				

A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK						
Onarpen zk: DA30480000420720210000494			Igorpen agintera zk :			
Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:						
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto						
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean: 01 - RETIRADA DE FIBROCEMENTO / 001 - FIBROCEMENTO						
Kg kantitate garbiak: 1820 KG			Ontziak eta guzti kg gordinak : 1820 KG			
Kodea Anexu 1 taularen arabera RD.952/97						
Taula1	Taula2	Taula3	Taula4	Taula5	Taula6	Taula7
Q7	D15	S40	C25	H7	A280	B00024
	-		-	-		
Erabilitako oiloaren egoera:		<input type="checkbox"/> Oretsu	<input type="checkbox"/> isurkor	<input type="checkbox"/> Emultsio	erabilitako olio instalazioa :	
					<input type="checkbox"/> Erreketa	<input type="checkbox"/> Berreskurapena
						<input type="checkbox"/> Gordetzea

A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK	
Sozietatearen izena/ Izena: FCC AMBITO, S.A.	N.A.N: A28900975
NIMA: 4800004207 Vertedero de Bistibieta	Probintzia: 48 - Bizkaia
Helbidea: Carretera , S/N	Telefonoa: 944573133
Udalerrria: 055 - Lemoa	Fax-zenbakia:
Baimen zk: AAI-00089	E-posta: jtorreo@fcc.es
Kontaktu pertsona: DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER	

D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK		
Hasiera Data: 27/04/2021	Entregatze data: 27/04/2021	Matrikula zk.: 7512FLY
Sozietatearen izena/ Izena: EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	N.A.N: B20680013	Telefonoa: 943444281
NIMA: 2000075583 - EXCAVACIONES IMANOL LASA, S.L.	Fax-zenbakia:	
Ontzi mota: 3 - Contenedor	Garraio mota: 3-Terrestre	Baimen zk.: 2000075583

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:
Onartutako kilo netoak: 1820 KG
Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - Depósito en vertedero / 002 - FIBROCEMENTO MACROENCAPSULADO



Código LER: 170605 - materiales de construcción que contienen amianto

Onarpena: Sí No

Data: 27/04/2021

Igorpen agintera zk:

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): DE LA TORRE OTAOLA, JAVIER

I.-CERTIFICO

Que el Residuo:	FIBROCEMENTO		
De la Empresa:	EXCAVACIONES IPAR LUR, S.L.U		
En el Centro:	IPAR LUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA		
Código de Identificación:	Q6//D5//S40//C25//H6//H7//A936(5)//B09501		
Código LER:	170605		
Descripción del LER:	materiales de construcción que contienen amianto		
Nº Aceptación:	DA30480000420720210000494		
Con un peso de:	3.980 Kg		
Entregado con fecha:	23/04/21	Nº DCS/DI:	DCS30480000420720210000332

2.- HA SIDO GESTIONADO POR FCC AMBITO S.A. (CORRECTA ELIMINACIÓN Y/O VALORIZACIÓN), SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Razón Social:	FCC AMBITO, S.A. - VERTEDERO DE BISTIBIETA		
Dirección:	CN-634, Pkm. 95,7	Teléfono:	944573133
Localidad:	LEMOA	CP:	48330
Provincia:	BIZKAIA	Nº AUTORIZACIÓN:	AAI-00089



1.-CERTIFICO

Que el Residuo:	FIBROCEMENTO		
De la Empresa:	EXCAVACIONES IPAR LUR, S.L.U		
En el Centro:	IPAR LUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA		
Código de Identificación:	Q6//D5//S40//C25//H6//H7//A936(5)//B09501		
Código LER:	170605		
Descripción del LER:	materiales de construcción que contienen amianto		
Nº Aceptación:	DA30480000420720210000494		
Con un peso de:	3.340 Kg		
Entregado con fecha:	22/04/21	Nº DCS/DI:	DCS30480000420720210000330

2.- HA SIDO GESTIONADO POR FCC AMBITO S.A. (CORRECTA ELIMINACIÓN Y/O VALORIZACIÓN), SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Razón Social:	FCC AMBITO, S.A. - VERTEDERO DE BISTIBIETA		
Dirección:	CN-634, Pkm. 95,7	Teléfono:	944573133
Localidad:	LEMOA	CP:	48330
Provincia:	BIZKAIA	Nº AUTORIZACIÓN:	AA1-00089



1.-CERTIFICO

Que el Residuo:	FIBROCEMENTO		
De la Empresa:	EXCAVACIONES IPAR LUR, S.L.U		
En el Centro:	IPAR LUR-VAGUADA DE LARRES EN ALZA DONOSTIA		
Código de Identificación:	Q6//D5//S40//C25//H6/H7//A936(5)//B09501		
Código LER:	170605		
Descripción del LER:	materiales de construcción que contienen amianto		
Nº Aceptación:	DA30480000420720210000494		
Con un peso de:	1.820 Kg		
Entregado con fecha:	27/04/21	Nº DCS/DI:	DCS30480000420720210000347

2.- HA SIDO GESTIONADO POR FCC AMBITO S.A. (CORRECTA ELIMINACIÓN Y/O VALORIZACIÓN), SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Razón Social:	FCC AMBITO, S.A. - VERTEDERO DE BISTIBIETA		
Dirección:	CN-634, Pkm. 95,7	Teléfono:	944573133
Localidad:	LEMOA	CP:	48330
Provincia:	BIZKAIA	Nº AUTORIZACIÓN:	AAI-00089

