

22.1 - GORRIA



Ingurua	ETXOLAZAR BIDEAren bariantea. Hargatik abiatuz, parkean.				
Egoera	Lurra. Oso higatua, desitxuratua. Errepidea zeharkatzen du.				
Aldapa	%5. Bukaera, laua.	Luzeera	150 m	Zabalera	2,5 m
Nolako aldapa					
Zabalera tartea	EZ				
Arrazoiak					
Txirrindulari higadura	BAI	Kalte mota	Handia.Oinezko ugari, zeharbideetan.		
Elementu arriskutsuak	BAI	1: Errepidea gurutzatzen du (erabilera mugatukoa).			
Pto. panoramikoak	BAI	1: Itsaso aldera, bidea zeharkatzen duen gunean.			
Natur ale	BAI	1: Lubakia, bidearen bukaeran.			
Kultur ale	BAI	1:Basoilua inguruko lubaki, harrobi zahar...			
Hiri-altzaria	BAI	1: Bankua, bidearen hasieran.			
Putzutze eremua	BAI	Non			
Arazoak	BAI	1: Errepidea, ibilgailuak. 2: Egurrezko eskilarak bidearen hasieran, heldulekurik gabe, labainkor.			
Etxeak	BAI	1:Basoilua jatetxea.			
Espezie inbaditzaileak	BAI	1:Crocsmia, bidearen amaiera aldera.			
Zailtasun guenak	EZ				

22.1 bidearen hasiera



Bide bazterreko lubakia.



Errepidera iritsi aurreko eskilara eta bankua.



Errepide gurutzaketa.

