



Arriskugarritasuna ERTAINA
Peligrosidad **MEDIA**

JULIMASENE / TXINGURRI

Kalea Calle	Julimasene kalea Calle Julimasene
Auzoa Barrio	INTXAURRONGO INTXAURRONGO
Deskribapena Descripción	Erabilera gutxiko oinezkoen bidea da, batez ere, gauez ikusgaitasun gutxi du. Julimasene kalean zokoak daude, hain zuzen ere, jabetza pribatuetarako sarbideetan. Paso peatonal de poco tránsito, sobre todo en horario nocturno y con poca visibilidad. En la calle Julimasene existen callejones que dan acceso a propiedades privadas.
Azterlanaren data Fecha del estudio	2014
Hobekuntza data Fecha del mejora	2019

Kokapena / Situación



AURREKO EGOERA / ESTADO ANTERIOR



GAUR EGUNGO EGOERA / ESTADO ACTUAL

14162n1

EGINDAKO HOBEKUNTZAK / MEJORAS REALIZADAS

Paretak eta zorua hobetu dira eta zubian mural bat egin da.

Se han mejorado las paredes y el suelo y se ha realizado un mural en el puente