



Arriskugarritasuna ERTAINA
Peligrosidad **MEDIA**

PATXILLARDEGI

Kalea Calle	Hipika bidea camino de la Hipica
Auzoa Barrio	LOIOLA LOIOLA
Deskribapena Descripción	Bizilaguneak erabiltzen duten bidezidorra da, argiztapen eta ikusgaitasun gutxi du. Es un camino de atajo que se utiliza, tiene poca visibilidad y poca iluminación.
Azterlanaren data Fecha del estudio	2014
Hobekuntza data Fecha del mejora	2018

Kokapena / Situación



AURREKO EGOERA / ESTADO ANTERIOR



GAUR EGUNGO EGOERA / ESTADO ACTUAL

14162n1

EGINDAKO HOBEKUNTZAK / MEJORAS REALIZADAS

Hobekuntza lanak egin dira: zorua hobetu da, argiteria jarri da eta landateria garbitu da.

Se han realizado trabajos de mejora: se ha mejorado el pavimento, se ha colocado luminaria y se ha limpiado la vegetación.