



Arriskugarritasuna ERTAINA
Peligrosidad **MEDIA**

GONZAGA PLAZA

Kalea Calle	San Luis Gonzaga plaza Plaza de San Luis Gonzaga
Auzoa Barrio	ALTZA ALTZA
Deskribapena Descripción	Igogailu ondoko eskilarak hezetasun asko dute, gune iluna da eta gutxi zainduak daude. Beste aldetan, trenbide azpiko gunea oso iluna eta hezea da, irristakorra eta kotxez beteta dago. Las escaleras del ascensor, tienen mucha humedad, es una zona oscura y poco cuidada. En el otro lado, la zona debajo de las vías, es oscura y húmeda, es resbaladizo y está lleno de coches.
Azterlanaren data Fecha del estudio	2014
Hobekuntza data Fecha del mejora	2020

Kokapena / Situación



AURREKO EGOERA / ESTADO ANTERIOR



GAUR EGUNGO EGOERA / ESTADO ACTUAL



14162n1

EGINDAKO HOBEKUNTZAK / MEJORAS REALIZADAS

Igogailu ondoko eskileretan hormak txuritu eta mural bat margotu zen.

Las escaleras cerca del ascensor se han blanqueado y se dibujó un mural.