

**CASERIO ARTZABAleta
GRADO A**

LEARRITZA, PS DE 134



Autor y fecha desconocidos.

Descripción.

Su cubierta a dos aguas arranca desde la planta baja por lo que los dos faldones ocupan un papel importante en el volumen del caserío. La planta primera y el bajocubierta presentan en la fachada principal un entramado de madera con plementería revocada. El resto de las fachadas es de mampostería revocada.

Régimen de protección.

- * Régimen general.
El asociado a su integración en el grado A de protección de este Plan Especial.
- * Régimen específico.
El derivado de su inclusión en el Conjunto Monumental "Camino de Santiago" (declarado como tal mediante Decreto 2/2012, de 10 de enero).